Commune : **FRONTIGNAN**

Gymnase Guy Sganga

Commentaires : Le gymnase est situé sur l'avenue des Carrières, un des axes majeurs de ruissellements provenant de la Gardiole.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202207121103 **Date de mise à jour :** 01/12/2022
Auteur : Icesmat

Entrée, cour et façade sud du gymnase depuis l'Avenue des Carrières

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.75431770 / Y: 43.44970500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 761084.23 / Y: 6261469.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7543177 / Y: 43.449705

27 Septembre 2006

Altitude calculée de l'eau : **5.3 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Ruissellement très chargé en boues provenant du massif de la Gardiole.
Les laisses de crue sont visibles sur le poteau ainsi que sur certains murs et sont particulièrement indicatives du niveau atteint par les eaux sur le portail. La directrice de l'école témoigne que l'eau atteignait 70 cm à l'intérieur de l'école et que l'eau a mis plusieurs jours à s'évacuer. Le gymnase est désormais protégé par un muret et un batardeau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207122354 **Date de mise à jour :** 01/03/2024
Auteur : Icesmat


Repère de crue au niveau du portail du gymnase

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 12/07/2022

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : TN au niveau du portail
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 4.600 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.3