Commune : **MEZE**

Petit port des barques

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202207135244 **Date de mise à jour :** 21/11/2022
Auteur : Icesmat



Vue du port depuis le Chemin de l'Étang

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.60944300 / Y: 43.42350600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 749375.09 / Y: 6258456.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.609443 / Y: 43.423506

28 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **0.9 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Surcote importante de l'étang

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207135618 **Date de mise à jour :** 21/11/2022
Auteur : Icesmat

Port vu depuis le Chemin de l'Étang

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 13/07/2022

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Cohérent avec l'altimétrie atteinte au port principal
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 0.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 0.9 m