Commune : **CHAMBONAS** | Rivière : **Le Chassezac**

Lieu-dit Le Moulin d'Ozil-Mur extérieur garage

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
Code : ARD2021_S_08
Date de mise à jour : 29/08/2022
Auteur : EPTB Ardèche



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.12341800 / Y: 44.41501060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 789446.08 / Y: 6369077.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.123418 / Y: 44.4150106
Code Hydro: V5040500 **Rive de référence:** Gauche

3 Octobre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mur extérieur garage des époux Laurijssens Virginie et Bart

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_08_1
Date de mise à jour : 29/08/2022
Auteur : EPTB Ardèche

vue laisse et mesure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
État du repère : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : EPTB de l'Ardèche
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Pied du linteau en brique
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.020 m