Commune : **VIMOUTIERS** | Rivière : **La Vie**

Mur de pierre au 4 rue Docteur Maillard.

Commentaires : Mur de pierre dans la descente de garage d'une ancienne caserne de pompiers
Le mur est situé à droite lorsque l'on se trouve face à la porte du garage.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202208172737 **Date de mise à jour :** 23/09/2022
Auteur : DDT61-01



Vue générale de la descente de garage - prise de la photo de la rue R. Gerhard Buchling (source : DDT61)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20144351 / Y: 48.92780800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494983 / Y: 6873391.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2014435 / Y: 48.927808
Code Hydro: I13-0400 **Rive de référence:** Droite

12 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **100.14 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mesure à partir du parapet car dépôt de boue au sol : 1.195m, marquage à la bombe rose

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202208171613 **Date de mise à jour :** 23/09/2022
Auteur : DDT61-01



Laisse de crues sur le mur en pierre dans la descente de garage (source : DDT61)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 13/09/2022

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sommet du muret.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.290 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.14