Commune : **JOYEUSE** | Rivière : **La Baume**

Aire de jeux amont stade-toilettes bâtiment vestiaires

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
Code : ARD2021_S_23 **Date de mise à jour :** 29/08/2022
Auteur : EPTB Ardèche

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.23612650 / Y: 44.48540320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 798296.77 / Y: 6377029.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2361265 / Y: 44.4854032
Code Hydro: V5030500 **Rive de référence:** Droite

3 Octobre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Toilettes bâtiment vestiaires

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_23_1 **Date de mise à jour :** 07/09/2022
Auteur : EPTB Ardèche



vue laisse et mesure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 01/02/2022

Méthode : Nivellement direct
Organisme : EPTB de l'Ardèche
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : TN
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.250 m