Commune : **MERS-LES-BAINS** | Rivière : **La Manche**

Façade de maison au 25 rue de la République

Commentaires : Façade donnant sur la rue du 4 Septembre de la maison située à l'angle de la rue de la République et du 4 Septembre.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202208302651 **Date de mise à jour :** 31/08/2022
Auteur : SPC.SACN

Façade donnant sur la rue du 4 Septembre

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38787510 / Y: 50.06429600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 584463.8 / Y: 6997393.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3878751 / Y: 50.064296
Code Hydro: Q0000630 **Rive de référence:** Non renseigné

26 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **5.15 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crue sur la façade donnant rue du 4 Septembre, à 10 cm/seuil de la bordure entourant la maison.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202208302508 **Date de mise à jour :** 06/09/2022
Auteur : SPC.SACN


Laisse de crue sur la façade donnant rue du 4 Septembre.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN CEREMA BLOIS - 01/04/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE CEREMA DE BLOIS. - 01/04/2011

Méthode : Méthode combinée
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument : +/- 2 cm
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.15 m