Commune : **MERS-LES-BAINS** | Rivière : **La Manche**

Porte de garage au n°21 rue Mennessier.

Commentaires : Il y a trois garages à cette adresse, le site est celui du milieu.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202211083950_1_1_1_1_1_1_1_1
Date de mise à jour : 02/09/2022
Auteur : SPC.SACN



Porte de garage au n°21 rue Mennessier.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.39051383 / Y: 50.06462880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 584653.64 / Y: 6997426.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3905138 / Y: 50.0646288
Code Hydro: Q0000630 **Rive de référence:**

26 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **5.54 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau a atteint le niveau de la poignet de la porte du garage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202209023406
Date de mise à jour : 06/09/2022
Auteur : SPC.SACN

L'eau a atteint le niveau de la poignet de la porte du garage.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN CEREMA BLOIS - 01/04/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE CEREMA DE BLOIS. - 01/04/2011

Méthode : Méthode combinée
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument : +/- 2 cm
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.540 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.54 m