Commune : **MERS-LES-BAINS** | Rivière : **La Manche**

Façade en carrelage du n°33 bis rue Charlemagne

Commentaires : Le bas de la façade est en carrelage blanc, le reste de la façade est en briques rouges.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202211083949_1_1_1_1
Date de mise à jour : 02/09/2022
Auteur : SPC.SACN



Façade en carrelage du n°33 bis rue Charlemagne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.39003698 / Y: 50.06416560
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 584618.42 / Y: 6997375.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.390037 / Y: 50.0641656
Code Hydro: Q0000630 **Rive de référence:**

Novembre 1977

Altitude calculée de l'eau : **5.59 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de mer au niveau du haut de la deuxième rangée de carrelage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202209060635
Date de mise à jour : 06/09/2022
Auteur : SPC.SACN

Laisse de mer au niveau du haut de la deuxième rangée de carrelage.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN CEREMA BLOIS - 01/04/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE CEREMA DE BLOIS. - 01/04/2011

Méthode : Méthode combinée
Commentaires sur le nivellement : precision instrument: +/- 2 cm
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.59 m