Commune : **LES ABYMES**

Beausoleil section bois à diable à proximité de la ravine

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202209092006 **Date de mise à jour :** 17/07/2023
Auteur : DEAL971



Vue d'ensemble section bois à diable route C305

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.47868300 / Y: 16.27026000
(RRAF 91)UTM 20N X: 662563.72 / Y: 1799435.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.478683 / Y: 16.27026

20 Août 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débordement du cours d'eau (ravine) en amont de la buse.
Aplatissement de la végétation ce qui nous renseigne sur le sens de l'écoulement corroboré par un témoignage oral. "La buse est trop petite" .

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211142315_1_1_1 **Date de mise à jour :** 17/07/2023
Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

Aplatissement de la végétation

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION DU 20/08/22 - 20/08/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation