Commune : **NOUATRE**

Rivière : **La Vienne**

Lieu-dit Talvois

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : BDHE_VI_S_5 **Date de mise à jour :** 13/09/2022
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 8004 point de repère 8010 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.54784976 / Y: 47.06041570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 513908 / Y: 6665130.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5478498 / Y: 47.0604157
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

22 Mars 2001

Altitude calculée de l'eau : **35.968 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:30

GÉNÉRAL

Code : BDHE_VI_R_5_1 **Date de mise à jour :** 13/09/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – VIENNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/03/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 8010. M. sur facade maison en bas de l'escalier, bord Vienne.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : CF Commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 40.558 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.968

Commune : **NOUATRE** | Rivière : **La Vienne**

Lieu-dit Talvois

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : BDHE_VI_S_5 **Date de mise à jour :** 13/09/2022
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 8004 point de repère 8010 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.54784976 / Y: 47.06041570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 513908 / Y: 6665130.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5478498 / Y: 47.0604157
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

21 Février 2006

Altitude calculée de l'eau : **35.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:45

GÉNÉRAL

Code : BDHE_VI_R_5_2 **Date de mise à jour :** 13/09/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – VIENNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/02/2006

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 8010. M. sur facade maison en bas de l escalier, bord Vienne.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : CF Commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 40.558 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -5.208 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.35

Commune : **NOUATRE** | Rivière : **La Vienne**

Lieu-dit Talvois

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : BDHE_VI_S_5 **Date de mise à jour :** 13/09/2022
Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 8004 point de repère 8010 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.54784976 / Y: 47.06041570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 513908 / Y: 6665130.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5478498 / Y: 47.0604157
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

29 Mai 2008

Altitude calculée de l'eau : **37.22 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:35

GÉNÉRAL

Code : BDHE_VI_R_5_3 **Date de mise à jour :** 13/09/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – VIENNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 29/05/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 8010. M. sur facade maison en bas de l escalier, bord Vienne.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : CF Commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 40.558 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.338 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.22