Commune : **CAPESTERRE-BELLE-EAU**

Propriété AY878 Fond Cacao

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202210104524 **Date de mise à jour :** 10/07/2023
Auteur : DEAL971



Terasse extérieure de la maison

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.59209700 / Y: 16.03490300
(RRAF 91)UTM 20N X: 650620.51 / Y: 1773307.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.592097 / Y: 16.034903

16 Septembre 2022

Altitude calculée de l'eau : **2.062 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210105233 **Date de mise à jour :** 05/11/2024
Auteur : DEAL971

Dépôt de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-INONDATION (FIONA) DES AGENTS DEAL - 16/09/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT INITIAL (TERRAIN) + NIVELLEMENT AEGIS - 27/09/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol - carrelage
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 1.812 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.062 m