Commune : **ALENCON** | Rivière : **La Sarthe**

Terrain en bord de Sarthe inondé en partie. 24 rue du Pont de Fresne

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S_202210135745 **Date de mise à jour :** 13/10/2022
Auteur : DDT61-01





Vue d'ensemble de la laisse de crue (Source : DDT 61).

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.09444442 / Y: 48.42277800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 485082.32 / Y: 6817564.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0944444 / Y: 48.422778
Code Hydro: M---0060 **Rive de référence:** Gauche

13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue au sol à une distance de 2m15 par rapport à l'arbre

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210130123 **Date de mise à jour :** 13/10/2022
Auteur : DDT61-01

Vue rapprochée de la laisse de crue (Source : DDT 61)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre