Commune : **LANGOGNE** | Rivière : **L' Allier**

1 Rue des Abattoirs, garrage automobile

Commentaires : Totem de crues composé d'une échelle, d'un panneau d'information et de 2 repères de crues. Il est situé au numéro N°1 de la rue des Abattoirs. Plus précisément, il est sur l'angle de la face d'un bâtiment du garage automobile visible de la rue à l'intersection de celle-ci et d'un chemin qui mène au bord de l'Allier.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202211081126 **Date de mise à jour :** 13/10/2022
Auteur : SPC LACI



Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.85628170 / Y: 44.73496990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 767792.35 / Y: 6404349.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8562817 / Y: 44.7349699
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

21 Septembre 1980

Altitude calculée de l'eau : **902.513 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Ce macaron normalisé est situé à 0.87 m du sol et à côté de l'échelle limnimétrique (Zéro de l'échelle est à 901,643 m NGF)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210134336 **Date de mise à jour :** 17/10/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du repère

MARQUE

Texte : Septembre 1980
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Oui

NIVELLEMENT GPS APRÈS POSE DES REPÈRES - 11/07/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 901.643 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.870 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 902.513

Commune : **LANGOGNE** | Rivière : **L' Allier**

1 Rue des Abattoirs, garrage automobile

Commentaires : Totem de crues composé d'une échelle, d'un panneau d'information et de 2 repères de crues. Il est situé au numéro N°1 de la rue des Abattoirs. Plus précisément, il est sur l'angle de la face d'un bâtiment du garage automobile visible de la rue à l'intersection de celle-ci et d'un chemin qui mène au bord de l'Allier.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202211081126 **Date de mise à jour :** 13/10/2022
Auteur : SPC LACI



Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.85628170 / Y: 44.73496990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 767792.35 / Y: 6404349.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8562817 / Y: 44.7349699
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **902.013 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Cette plaque est situé à 0.37 m du sol et à côté de l'échelle limnimétrique (Zéro de l'échelle est à 901,643 m NGF)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210130421 **Date de mise à jour :** 14/11/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du repère

MARQUE

Texte : Novembre 2008
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non

NIVELLEMENT GPS - 11/07/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 901.643 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.370 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 902.013