Commune : **LAMENTIN** | Rivière : **Grande Rivière à Goyaves**

Pont sur la Grande Rivière de Goyave

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : 97115_Ravine Chaude **Date de mise à jour :** 20/10/2022
Auteur : DEAL971



Façade extérieure de la maison

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.66856600 / Y: 16.23209300
(RRAF 91)UTM 20N X: 642297.49 / Y: 1795070.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.668566 / Y: 16.232093
Code Hydro: 10--0020 **Rive de référence:**

16 Septembre 2022

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Débordement de la Grande Rivière de Goyave - En amont du pont de ravine Chaude en rive droite derrière les habitations. Témoignage riverain.

GÉNÉRAL

Code : 97115_RavChaude_Chal **Date de mise à jour :** 20/10/2022
Auteur : DEAL971

Témoignage d'une hauteur d'eau

MARQUE

Texte : L'eau est montée jusqu'à environ -30 cm mur de soutènement de l'habitation
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-INONDATION (FIONA) DES AGENTS DEAL - 16/09/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT INITIAL (TERRAIN)

Référence nivelée : Autre type de référence
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.370 m