Commune : **SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS** | Rivière : **La Sarthe**

Cuve sur parking ouest de l'hôpital pour l'hélicoptère du SAMU.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S_202211081154 **Date de mise à jour :** 19/10/2022
Auteur : DDT61-01



Vue d'ensemble de la cuve avec la marque de peinture de référence (Source : DDT61)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.08294199 / Y: 48.42406950
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484237.2 / Y: 6817739.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.082942 / Y: 48.4240695
Code Hydro: M---0060 **Rive de référence:** Gauche

13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque à la bombe sur la cuve à 9,5 cm par rapport au sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210190528 **Date de mise à jour :** 19/10/2022
Auteur : DDT61-01

Vue rapprochée de la marque à la bombe de peinture (Source : DDT 61).

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre