Commune : **LANGEAC** | Rivière : **L' Allier**

Camping des Gorges de l'Allier, réception

Commentaires : Ces repères se situent au niveau du camping des gorges de l'Allier, en contrebas du bâtiment d'accueil (réception). Sur cette face du bâtiment se trouve une extension en bois qui sert de remise. Les repères de crue se trouve aussi à l'intérieur de celui-ci.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202211081156_1 **Date de mise à jour :** 22/01/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.49964677 / Y: 45.10263880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 739299.46 / Y: 6444942.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4996468 / Y: 45.1026388
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

12 Juin 2020

Altitude calculée de l'eau : **496.232 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Lors de la crue, l'eau a atteint 1.14 m au dessus du sol

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210193438 **Date de mise à jour :** 19/10/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du repère éloignée extérieure

MARQUE

Texte : 2020
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

NIVELLEMENT GPS - 12/07/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 495.092 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 496.232

Commune : **LANGEAC** | Rivière : **L' Allier**

Camping des Gorges de l'Allier, réception

Commentaires : Ces repères se situent au niveau du camping des gorges de l'Allier, en contrebas du bâtiment d'accueil (réception). Sur cette face du bâtiment se trouve une extension en bois qui sert de remise. Les repères de crue se trouve aussi à l'intérieur de celui-ci.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202211081156_1 **Date de mise à jour :** 22/01/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.49964677 / Y: 45.10263880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 739299.46 / Y: 6444942.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4996468 / Y: 45.1026388
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

22 Novembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **496.982 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Lors de la crue, l'eau a atteint 1.89 m au dessus du sol

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210192305 **Date de mise à jour :** 19/10/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du repère éloignée extérieure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

NIVELLEMENT GPS - 12/07/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 495.092 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.890 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 496.982

Commune : **LANGEAC** | Rivière : **L' Allier**

Camping des Gorges de l'Allier, réception

Commentaires : Ces repères se situent au niveau du camping des gorges de l'Allier, en contrebas du bâtiment d'accueil (réception). Sur cette face du bâtiment se trouve une extension en bois qui sert de remise. Les repères de crue se trouve aussi à l'intérieur de celui-ci.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202211081156_1 **Date de mise à jour :** 22/01/2025
Auteur : SPC LACI



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.49964677 / Y: 45.10263880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 739299.46 / Y: 6444942.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4996468 / Y: 45.1026388
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

17 octobre 2024

Altitude calculée de l'eau : **496.714 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Traces de débris sur le mur à + 1.49 m au dessus du niveau (à + 1.55 m au dessus du sol) derrière l'accueil sur la terrasse.

GÉNÉRAL

Code : 25LACIAL2_HI_1 **Date de mise à jour :** 23/01/2025
Auteur : SPC LACI

Vue éloignée, du repère en 2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 DE L'ALLIER (DÉPARTEMENT 43) - 29/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 43

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 29/10/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 495.224 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.490 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 496.714