Commune : **BAIE-MAHAULT**

Parking location voiture rue Nicolas Appert

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202210191514 **Date de mise à jour :** 19/10/2022
Auteur : DEAL971



Façade extérieure du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.55582000 / Y: 16.23824600
(RRAF 91)UTM 20N X: 654344.55 / Y: 1795833.13
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.55582 / Y: 16.238246

16 Septembre 2022

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210191738 **Date de mise à jour :** 19/10/2022
Auteur : DEAL971

Dépôt de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-INONDATION (FIONA) DES AGENTS DE CAP EXCELLENCE - 19/09/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT INITIAL (TERRAIN)

Référence nivelée : Autre type de référence
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m