Commune : **BAIE-MAHAULT**

Route de budan - Maison individuelle

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202210194052 **Date de mise à jour :** 19/10/2022
Auteur : DEAL971



Mur de cloture en béton

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.60583000 / Y: 16.25683310
(RRAF 91)UTM 20N X: 648984.89 / Y: 1797852.66
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.60583 / Y: 16.2568331

16 Septembre 2022

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210194508 **Date de mise à jour :** 19/10/2022
Auteur : DEAL971

Témoignage d'une hauteur d'eau

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-INONDATION (FIONA) DES AGENTS DE CAP EXCELLENCE - 19/09/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT INITIAL (TERRAIN)

Référence nivelée : Autre type de référence
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.100 m