Commune : **CAPESTERRE-BELLE-EAU**

Rue Valmy

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202210252804 **Date de mise à jour :** 25/10/2022
Auteur : DEAL971



Rue Valmy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.58865400 / Y: 16.03132250
(RRAF 91)UTM 20N X: 650991.61 / Y: 1772913.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.588654 / Y: 16.0313225

16 Septembre 2022

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210252914 **Date de mise à jour :** 25/10/2022
Auteur : DEAL971

MARQUE

Texte : Erosion de la falaise d'environ 3 mètres.
Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-INONDATION (FIONA) DES AGENTS DEAL - 16/09/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation