




Commune : CAPESTERRE-BELLE-EAU

Rivière : Ravine Jean Pierre

Hauteurs Bananier #2

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202310312132**Date de mise à jour :** 31/10/2023**Auteur :** DEAL971

Accès vers le pont

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -61.60245650 / Y: 16.00572740**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 649533.77 / Y: 1770071.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.6024565 / Y: 16.0057274**Code Hydro:** 11330040**Rive de référence:****22 Octobre 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202310312617**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

31/10/2023



Pont en charge et fortement obstrué

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe