



Commune : **LE GOSIER**

## Pont route de Tombeau

**1**

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe

**Code :** WEB\_S\_202311145041

**Date de mise à jour :** 14/11/2023

**Auteur :** DEAL971



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.47755860 / Y: 16.22639380

**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 662719.99 / Y: 1794582.26

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.4775586 / Y: 16.2263938



**22 Octobre 2023**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Pont en charge.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202311145133

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DEAL971

14/11/2023

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

### SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DEAL Guadeloupe