

Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**

Complexe du Bord de Loire, piscine côté Loire

Commentaires : Pilier Ouest côté Loire du bâtiment de la piscine.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACILO2_S_55 **Date de mise à jour** : 28/01/2025
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03263460 / Y: 45.19928130
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781079.21 / Y: 6456081.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326346 / Y: 45.1992813
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence**: Droite

16 octobre 1907
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 25LACILO2_R_55_2 **Date de mise à jour** : 28/01/2025
Auteur : SPC LACI



MARQUE

Texte : 16 octobre 1907 - Crue
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère** : Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE LA CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 DE LA LOIRE (DÉPARTEMENT 43) - 25/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 43