

Commune : **RETOURNAC** | Rivière : **La Loire**


## Complexe du Bord de Loire, piscine côté Loire

Commentaires : Pilier Ouest côté Loire du bâtiment de la piscine.

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre  
 Code : 25LACILO2\_S\_55 Date de mise à jour : 28/01/2025  
 Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2024, avec le repère de la crue du 17 octobre 2024

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.03263460 / Y: 45.19928130  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 781079.21 / Y: 6456081.73  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0326346 / Y: 45.1992813  
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

**16 octobre 1907**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

### GÉNÉRAL

Code : 25LACILO2\_R\_55\_2 Date de mise à jour : 28/01/2025  
 Auteur : SPC LACI

### MARQUE

Texte : 16 octobre 1907 - Crue  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



Vue du repère, pendant la crue d'octobre 2024

**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI ET DDT43, LA LOIRE, CRUE DU 17 OCTOBRE 2024 - 25/10/2024**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : SPC Loire-Allier-Cher-Indre, DDT 43