



Commune : GENEUILLE

Rivière : L' Ognon

## Angle ouest du terrain de foot

**2**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_112**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.97280730 / Y: 47.32597630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 924477 / Y: 6695964.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9728073 / Y: 47.3259763**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est remontée sur le terrain de foot pratiquement jusqu'au pied des poteaux. témoignage de la propriétaire du 12a : l'eau à atteint les piquets au premier plan. Témoignage du propriétaire du 15 chemin de la prairie : l'eau à recouvert la moitié du stade.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_112\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25