



Commune : **SMARVES**

Rivière : **Le Clain**

## Pilier au 27 Moulin

**Commentaires** : Le pilier sert de repère visuel en cas de montée d'eau pour les habitants du secteur Moulin.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique

**Code** : WEB\_S\_202508201453

**Date de mise à jour** : 25/11/2025

**Auteur** : EPTB\_Vienne



Pilier (27 Moulin)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 0.33857500 / Y: 46.52905000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 496043.34 / Y: 6606663.67

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.338575 / Y: 46.52905

**Code Hydro**: L2--0160

**Rive de référence**: Droite



## Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Le repère correspond à une photographie prise en décembre 1982 (© J. Marchetto). Selon un témoignage, l'eau était montée à 5 cm sous la pointe de diamant du pilier, soit environ 210 cm au-dessus du sol. Aucune marque n'est aujourd'hui visible sur le pilier.

### GÉNÉRAL

**Code** : SMAR02

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : EPTB\_Vienne

26/11/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Oui

**État du repère** : Bon

**Pérennité** : Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne



Vue sur le pilier en 1982 (© J. Marchetto)