

Commune : **MARSAC-SUR-DON**Rivière : **Le Don**

Muret d'une propriété bordant le Don

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_44091_02**Date de mise à jour :** 24/10/2025**Auteur :** SPC VCB

Muret d'une propriété bordant le Don le 05/02/2025 - photo SPC MLA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -1.67824219 / Y: 47.60502360**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 348704.16 / Y: 6733147.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.6782422 / Y: 47.6050236**Code Hydro:** Rive de référence: Droite**27 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **14.477 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Lors du relevé, le SPC MLA indique que la laisse n'est pas très nette sur le muret.**GÉNÉRAL****Code :** SPC_44091_02_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

24/10/2025



Relevé de la laisse sur le muret de la propriété le 05/02/2025 - photo SPC MLA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC MLA RECENSEMENT JANVIER 2025
BASSIN DE LA VILAINE - 09/02/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LAISSE D'INONDATION SUR LE MURET DE LA PROPRIÉTÉ - 05/02/2025****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SPC Maine - Loire aval**Commentaires sur le niveling :** Lors du relevé, le SPC MLA indique que la laisse n'est pas très nette sur le muret d'où l'ajout d'une incertitude de +/-10cm**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Laisse d'inondation sur le muret de la propriété**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 14.477 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 14.477 m