


Commune : **PLUHERLIN** | Rivière : **L' Arz**

## Pont Moulin de Bois Bréhan

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons  
**Code :** RC\_Arz\_007 **Date de mise à jour :** 03/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



Accès Moulin de Bois Bréhan

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.40389240 / Y: 47.71381880  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 295119.99 / Y: 6748685  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.4038924 / Y: 47.7138188  
**Code Hydro:** J88-0300 **Rive de référence:**

**05 janvier 2001**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** 10 cm d'eau sur le pont.

### GÉNÉRAL

**Code :** RC\_Arz\_007\_2001 **Date de mise à jour :** 05/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non



10 cm d'eau sur le pont

Pont Moulin de Bois Bréhan

**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation