

Commune : **PLUHERLIN** | Rivière : **L' Arz**

Pont Moulin du Bragoux à Pluherlin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : RC_Arz_008 Date de mise à jour : 03/12/2025
 Auteur : SPC VCB



Accès au pont Moulin du Bragoux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.39003534 / Y: 47.71515850
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 296166.75 / Y: 6748762.54
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3900353 / Y: 47.7151585
 Code Hydro: J88-0300 Rive de référence:

5 janvier 2001
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 20 à 30 cm d'eau sur le pont.

GÉNÉRAL

Code : RC_Arz_008_2001 Date de mise à jour : 05/12/2025
 Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu



Pont Moulin du Bragoux

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001
 Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation