

Commune : **PLUHERLIN**Rivière : **L' Arz**

Pont Moulin du Bragoux à Pluherlin

1Repère(s) sur
le site



GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtièrs Bretons

Code : RC_Arz_008

Date de mise à jour : 03/12/2025

Auteur : SPC VCB



Accès au pont Moulin du Bragoux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.39003534 / Y: 47.71515850

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 296166.75 / Y: 6748762.54

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3900353 / Y: 47.7151585

Code Hydro: J88-0300

Rive de référence:

**05 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 20 à 30 cm d'eau sur le pont.

GÉNÉRAL

Code : RC_Arz_008_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

05/12/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



20 à 30 cm d'eau sur le pont

Pont Moulin du Bragoux