


Commune : **PLUHERLIN** | Rivière : **L' Arz**

# Pont Moulin du Bragoux à Pluherlin

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons  
 Code : RC\_Arz\_008      Date de mise à jour : 03/12/2025  
 Auteur : SPC VCB



Accès au pont Moulin du Bragoux

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.39003534 / Y: 47.71515850  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 296166.75 / Y: 6748762.54  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3900353 / Y: 47.7151585  
 Code Hydro: J88-0300      Rive de référence:

**5 janvier 2001**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 20 à 30 cm d'eau sur le pont.

**GÉNÉRAL**

Code : RC\_Arz\_008\_2001      Date de mise à jour : 05/12/2025  
 Auteur : SPC VCB

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu



20 à 30 cm d'eau sur le pont

Pont Moulin du Bragoux

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**  
 Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation