

Commune : **LA GACILLY**Rivière : **L' Aff**

Moulin Gouro à La Gacilly

Commentaires : Crue plus importante en 2001 que celles de 1995 et 2000 (témoignage oral)**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code** : RC_Aff_010**Date de mise à jour** : 09/12/2025**Auteur** : SPC VCB

pont Repère de crue au Moulin Gouro

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.07347581 / Y: 47.79265990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 320403.29 / Y: 6755784.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -2.0734758 / Y: 47.7926599**Code Hydro**: J8--0240**Rive de référence**: Droite

5 janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Crue de 2001 plus importante que celles de 1995 et 2000.

L'eau est montée au 2ème niveau de la barrière en 2001.

Lever le niveau indiqué par la flèche soit au dessus du 2ème barreau.

GÉNÉRAL

Code : RC_Aff_010_2001**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

09/12/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

L'eau est montée au 2ème niveau de la barrière en 2001

Pont Moulin Gouro