

Commune : **SERENT** | Rivière : **La Claie**

Moulin de Boiry

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : RC_CI_007_2001 Date de mise à jour : 16/12/2025
 Auteur : SPC VCB



Accès moulin de Boiry

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.48664860 / Y: 47.79515790
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 289556.93 / Y: 6758128.03
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.4866486 / Y: 47.7951579
 Code Hydro: J84-0300 Rive de référence: Non renseigné

5 janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Côte de la laisse de crue à + 20 à 30 cm du niveau du sol du moulin.

GÉNÉRAL

Code : RC_CI_007_2001 Date de mise à jour : 16/12/2025
 Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné



Laisse de la crue de janvier 2001

Moulin de Boiry

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation