

Commune : **BREHAN** | Rivière : **Le Lié**

Le moulin de Lemeur à Bréhan

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_Lié_007 **Date de mise à jour :** 29/12/2025
Auteur : SPC VCB



Accès au moulin de Lemeur

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66552017 / Y: 48.07329880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 278414.19 / Y: 6789899.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6655202 / Y: 48.0732988
Code Hydro: J81-0300 **Rive de référence:** Droite

13 décembre 2000
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Côte de la crue au niveau de la dalle du garage (ref: m NGF, IGN 69) + 30 cm.

GÉNÉRAL

Code : RC_Lié_007_2000 **Date de mise à jour :** 29/12/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Habitation moulin de Lemeur