



Commune : BREHAN

Le moulin de Lemeur à Bréhan

Rivière : Le Lié

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_Lié_007**Date de mise à jour :** 29/12/2025**Auteur :** SPC VCB

Accès au moulin de Lemeur

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66552017 / Y: 48.07329880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 278414.19 / Y: 6789899.78**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.6655202 / Y: 48.0732988**Code Hydro:** J81-0300**Rive de référence:** Droite**13 décembre 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Côte de la crue au niveau de la dalle du garage (ref: m NGF, IGN 69) + 30 cm.

GÉNÉRAL

Code : RC_Lié_007_2000**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

29/12/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné

Habitation moulin de Lemeur

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation