

Commune : **BREHAN** | Rivière : **Le Lié**

# Le moulin de Lemeur à Bréhan

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons  
 Code : RC\_Lié\_007      Date de mise à jour : 29/12/2025  
 Auteur : SPC VCB



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.66552017 / Y: 48.07329880  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278414.19 / Y: 6789899.78  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6655202 / Y: 48.0732988  
 Code Hydro: J81-0300      Rive de référence: Droite

**13 décembre 2000**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Côte de la crue au niveau de la dalle du garage (ref: m NGF, IGN 69) + 30 cm.

**GÉNÉRAL**

Code : RC\_Lié\_007\_2000      Date de mise à jour : 29/12/2025  
 Auteur : SPC VCB

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné



Habitation moulin de Lemeur

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation