
	Commune : <b>LOUDEAC</b>	Rivière : <b>L'Oust</b>
	<b>Ancien moulin de Larlan à Saint-Gonnery</b>	

**4** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons  
**Code :** RC\_Oust\_018      **Date de mise à jour :** 24/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.81016755 / Y: 48.14662710  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 268268.88 / Y: 6798808.84  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.8101676 / Y: 48.1466271  
**Code Hydro:** J8--0230      **Rive de référence:**



Accès à l'ancien moulin de Larlan

	<b>5 janvier 1995</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>
	<b>Commentaires :</b> Niveau de crue arrivée au niveau du mur à 79.96	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** RC\_Ous\_018\_1995      **Date de mise à jour :** 24/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



Porte de l'ancien moulin de Larlan

**MARQUE**


---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation


	Commune : <b>LOUDEAC</b>	Rivière : <b>L'Oust</b>
	<b>Ancien moulin de Larlan à Saint-Gonnery</b>	

**4** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons  
**Code :** RC\_Oust\_018      **Date de mise à jour :** 24/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.81016755 / Y: 48.14662710  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 268268.88 / Y: 6798808.84  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.8101676 / Y: 48.1466271  
**Code Hydro:** J8--0230      **Rive de référence:**



Accès à l'ancien moulin de Larlan

	<b>11 juin 1993</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>
	<b>Commentaires :</b> Niveau de hauteur de crue arrivée à 79.96 sur le mur . Niveau équivalent à 1995	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** RC\_Ous\_018\_1993      **Date de mise à jour :** 24/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



Porte de l'ancien moulin de Larlan

**MARQUE**


---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation


	Commune : <b>LOUDEAC</b>	Rivière : <b>L'Oust</b>
	<b>Ancien moulin de Larlan à Saint-Gonnery</b>	

**4** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons  
**Code :** RC\_Oust\_018      **Date de mise à jour :** 24/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.81016755 / Y: 48.14662710  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 268268.88 / Y: 6798808.84  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.8101676 / Y: 48.1466271  
**Code Hydro:** J8--0230      **Rive de référence:**



Accès à l'ancien moulin de Larlan

	<b>5 janvier 2001</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>
	<b>Commentaires :</b> Cote de la crue arrivée jusqu'à la 2ème marche de l'escalier m NGF (IGN 69)	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** RC\_Ous\_017\_2001      **Date de mise à jour :** 24/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



Cote à lever

Pont proche de la roue du moulin de Larlan

**MARQUE**


---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation


	Commune : <b>LOUDEAC</b>	Rivière : <b>L'Oust</b>
	<b>Ancien moulin de Larlan à Saint-Gonnery</b>	

**4** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons  
**Code :** RC\_Oust\_018      **Date de mise à jour :** 24/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.81016755 / Y: 48.14662710  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 268268.88 / Y: 6798808.84  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -2.8101676 / Y: 48.1466271  
**Code Hydro:** J8--0230      **Rive de référence:**



Accès à l'ancien moulin de Larlan

	<b>5 janvier 2001</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>
	<b>Commentaires :</b> Côte de la crue arrivée jusqu'à 20 cm dessous du tablier du pont (ref : m NGF, IGN 69)	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** RC\_019\_2001      **Date de mise à jour :** 24/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



Cote à lever

Pont de Larlan

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation