

Commune : **BONNAC**Rivière : **L' Ariège****Clôture du terrain de sport****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_5925**Date de mise à jour :** 31/10/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.59552000 / Y: 43.16550000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 585708.35 / Y: 6230601.15**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.59552 / Y: 43.1655**Code Hydro:** O1--0250**Rive de référence:** Non renseigné**1^{er} Décembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Vue sur le mur de clôture du terrain de sport situé dans la plaine en rive gauche en aval du pont de Bonnac. Repère de la crue du 1^{er} décembre 1996. Les témoignages indiquent qu'environ 10 heures après le pic de crue - le terrain de sport est recouvert par 1 m d'eau.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_4452**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -****Type de repérage :** Contribution spontanée web ou smartphone**Organisme(s) :** AGERIN, Syndicat Rivières Salat-Volp**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN