



Commune : SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD

5081 L'Ubac

Commentaires : Torrent de Prentiq.

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : RepCrue_PACA05_038

Date de mise à jour : 16/06/2017

Auteur : DREAL PACA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.10985644 / Y: 44.80451900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945846.27 / Y: 6416549.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1098564 / Y: 44.804519



28 Septembre 1928

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : 05_StMauriceEnValgodemar_Prentiq_1928-09 Plus d'infos :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PACA/Publication/Marques_Crues/Technique/05_StMauriceEnValgodemar_Prentiq_1928-09.pdf

GÉNÉRAL

Code : RepCrue_PACA05_038_1

Date de mise à jour :

Auteur : DREAL PACA

11/02/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES ISSUS DU RECENSEMENT MENÉ PAR LA DREAL PACA -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur