



Commune : RAISSAC-SUR-LAMPY

## Passerelle RD34

Commentaires : Passerelle RD34

Rivière : Le Lampy

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_1807**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.15313571 / Y: 43.28168620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 631221.37 / Y: 6242870.1**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1531357 / Y: 43.2816862**Code Hydro:** Y1340500**Rive de référence:** Non renseigné**10 Janvier 2004**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** RD 34. Passerelle à St Felix. L'eau atteignait le dessous des poutres métalliques de la passerelle . Date d'enquête : 15/03/2005

### GÉNÉRAL

**Code :** DDTM11\_R\_1807\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

15/01/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11

Vue du repère