





Commune : TEYRAN

Propriété en rive droite, en aval immédiat du Pont Vieux #2

Commentaires : Mur de clôture emporté par la crue.Le Pont Vieux était en charge (niveau au raz des arches).**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM_S_34309-002**Date de mise à jour :** 16/10/2017**Auteur :** DDTM34

Fiche du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.91932990 / Y: 43.68327000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 774144.05 / Y: 6287568.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.9193299 / Y: 43.68327**29 Septembre 2014****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Commentaires :** Abri bois, au niveau de la 2° vis en partant du bas du support central de l'abri bois**GÉNÉRAL****Code :** DDTM_R_34309-002_11**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM34

19/02/2018

Altitude calculée de l'eau : **59.29 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 59.290 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 59.29 m