


Commune : **MARIPASOULA**

## Bourg Maripasoula #1

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

Rivière : **La Lawa****1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL11\_S\_31**Date de mise à jour :** 15/12/2017**Auteur :** DEAL Guyane**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.02844454 / Y: 3.64261379

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 163529.72 / Y: 403189.06

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.0284445 / Y: 3.6426138

Code Hydro: 5---0001

**Rive de référence:** Non renseigné**Mai 1976**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Poteau - Niveau d'eau en 1976. Indication proche de l'ancien fromager. La route a été remblayée depuis cette indication.**GÉNÉRAL****Code :** GUY\_BRL11\_R\_31\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

19/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** BRL Ingénierie

**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie

**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m