


Commune : **MARIPASOULA**

Bourg Maripasoula #3

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

Rivière : **La Lawa****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL11_S_33**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 15/12/2017**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.02615741 / Y: 3.64625626**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 163785.41 / Y: 403591.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.0261574 / Y: 3.6462563**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné**Mai 2006**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Carbet cuisine - En 2006, l'eau est montée au niveau de la dalle - Local de stockage d'hydrocarbure**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL11_R_33_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

19/02/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.330 m