

Commune : **PAPAICHTON** | Rivière : **La Lawa**


## Village amérindien de Papaichton - Maison sur pilotis

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

**4** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guyane  
 Code : GUY\_BRL11\_S\_7      Date de mise à jour : 15/12/2017  
 Auteur : DEAL Guyane



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.14219378 / Y: 3.80540883  
 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 150943.62 / Y: 421253.94  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.1421938 / Y: 3.8054088  
 Code Hydro: 5---0001      Rive de référence: Non renseigné

**Juin 2011**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Maison détruite suite crue 2006, elle a donc été reconstruite - pilotis

**GÉNÉRAL**

Code : GUY\_BRL11\_R\_7\_2      Date de mise à jour : 03/09/2019  
 Auteur : DEAL Guyane



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : BRL Ingénierie

**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : BRL Ingénierie  
 Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m