

Commune : **PAPAICHTON****Papaichton #1**

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

Rivière : **La Lawa****2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL11\_S\_15**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 15/12/2017

Vue globale du bâtiment

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.21825086 / Y: 3.85847558**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 142507.98 / Y: 427160.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.2182509 / Y: 3.8584756**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Pilotis

**GÉNÉRAL****Code :** GUY\_BRL11\_R\_15\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** BRL Ingénierie

**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie

**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre.  
La référence n'a pas été nivelée

**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m