

Commune : **INDEFINI** | Rivière : **La Lawa**

Village Metal

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa


2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY_BRL11_S_21 Date de mise à jour : 15/12/2017

Auteur : DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.08669938 / Y: 3.69526332

Coordonnées RGF95 UTM 22N X: 157071.32 / Y: 409039.09

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.0866994 / Y: 3.6952633

Code Hydro: 5---0001 Rive de référence: Non renseigné

Mai 2006

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Maison - Pas de certitude sur la crue, peut être 2008?

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL11_R_21_1 Date de mise à jour : 19/02/2018

Auteur : DEAL Guyane



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHÉC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

Méthode : Non renseigné

Organisme : BRL Ingénierie

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m