

Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR** | Rivière : **Le Viaur**

## Moulin de Saint-Just

**Commentaires :** Des traits de peinture sur le mon tant droit de la porte du moulin indiquent les niveaux atteints par les crues de 1906, 1930 et 1981

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** WEB\_S\_201712292504 **Date de mise à jour :** 29/12/2017  
**Auteur :** SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.36623130 / Y: 44.12390700  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 649278.87 / Y: 6336303.8  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.3662313 / Y: 44.123907  
**Code Hydro:** 05--0290 **Rive de référence:** Droite

**14 Décembre 1981**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201712292950 **Date de mise à jour :** 06/07/2022  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Moyenne **Repère calculé :** Non



**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025

**Type de repérage :** Autre  
**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot