



Commune : **NAINTRE**

Rivière : **Le Clain**

Moulin des Coindres (côté rivière) - 20 rue François Villon

Commentaires : Multiples gravures de crues en divers secteurs du bâtiment au moulin des Coindres (côté rivière, domaine privé).


3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201804270224 **Date de mise à jour :** 22/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Moulin des Coindres

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49939027 / Y: 46.75926900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 509172.62 / Y: 6631815.85

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4993903 / Y: 46.759269

Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Gauche



21 Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Multiples gravures correspondant à la crue du Clain du 21 décembre 1982.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201804275432

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui



Marque 82 (1)

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne