

Commune : **PAMPELONNE** | Rivière : **Le Viaur**

Le Moulin de Bondouy, parcelle cadastrale n°1400

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_18-01_S_423 Date de mise à jour : 19/06/2018
 Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25639900 / Y: 44.12929800
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640494.76 / Y: 6336979.4
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.256399 / Y: 44.129298
 Code Hydro: 05--0290 Rive de référence: Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Jardin privé en amont du moulin Dépôt de feuilles laissés par la crue, niveau de PHE attestée par la propriétaire du moulin.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_423_1 Date de mise à jour : 19/06/2018
 Auteur : SPC GTL



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : AGERIN