

Commune : **BUFFON** | Rivière : **L' Armançon**


**Lavoir de Buffon**

**Commentaires :** en contrebas du canal de Bourgogne et de la route menant au pont sur l'Armançon

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing  
**Code :** WEB\_S\_201807273114 **Date de mise à jour :** 20/01/2020  
**Auteur :** SMBVA\_89



Lavoir de Buffon - SMBVA 2017 (c)

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.27428690 / Y: 47.64835600  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 795662.17 / Y: 6728324.25  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.2742869 / Y: 47.648356  
**Code Hydro:** F3--0210 **Rive de référence:**

**5 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Crue de janvier 2018

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201810183415 **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** SPC SMYL **12/08/2021**

**MARQUE**

**Texte :** 05/01  
**Maximum de l'inondation :** Non  
**Visibilité :** Oui



Crue 2018