

Commune : **NANCOIS-SUR-ORNAIN**Rivière : **L' Ornaïn****Pont sur la RD120A après le croisement avec la RD136****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine amont-Marne amont**Code :** 55372-01**Date de mise à jour :** 18/10/2021**Auteur :** SPC SAMA

Aval du pont sur la RD120A

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.29929115 / Y: 48.71092760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 869155.33 / Y: 6848106.26**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.2992912 / Y: 48.7109276**Code Hydro:** F56-0400**Rive de référence:** Droite**4 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **213.594 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****GÉNÉRAL****Code :** 55372-01**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SAMA

18/10/2021

MARQUE**Texte :** 02/21**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SAMA - 18/02/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**SPC SAMA - 19/08/2021****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 213.594 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 213.594

Marque sous le pont, rive droite